


BANDENSPANNING IN NEDERLAND: STATISTIEKEN & GEVOLGEN

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR DE NEDERLANDSE AUTOMOBILIST

1 HUIDIGE SITUATIE




MEER DAN DE HELFT VAN DE AUTO'S HEEFT MINSTENS ÉÉN BAND MET TE LAGE SPANNING

20%

VAN DE AUTO'S HEEFT EEN GEVAARLIJKE ONDERSpanNING (0,5 BAR OF MEER)

2 IMPACT OP BRANDSTOFVERBRUIK



BRANDSTOFVERBRUIK NEEMT TOE BIJ LAGE SPANNING

ONJUISTE SPANNING KAN BRANDSTOFVERBRUIK MET 5% TOT 10% VERHOGEN

ELKE 1 PSI DALING = **~0,2%** MEER VERBRUIK

JUISTE SPANNING KAN TOT 3% BRANDSTOFKOSTEN BESPAREN

3 AANBEVELINGEN & VEILIGHEID

- ✓ CONTROLEER ELKE TWEE WEKEN
- ✓ CONTROLEER BIJ KOUDE BANDEN
- ✓ VERGEET HET RESERVEWIEL NIET



AANBEVOLEN SPANNING IN HANDLEIDING OF OP DEURSTIJL



NEGEER TPMS-WAARSCHUWINGEN NIET!

JUISTE SPANNING VERLENGT BANDENLEVENSDUUR EN VERBETERT VEILIGHEID



Merk en model	Volkswagen Colorado	Peter La Chambre
Prijs	€ 150.000,-	653741540
Bouwjaar	2008	
Lengte	7.4 m	
Uitvoering	alkoof	
Kilometerstand	320000 km	

Specificaties

Gewicht (kg)	3500
Aantal slaappleatsen	3
Soort Camper	alkoof

Basisinformatie

Merk	Volkswagen
Type	Colorado
Postcode Standplaats	Amsterdam
Conditie	Gebruikt
Bouwjaar	2008
Lengte (m)	7.4
Prijs	150.000,-

Motor

Kilometerstand	320000
----------------	--------