Carthago 144le

€ 89.500,-

Merk en model	Carthago 144le
Prijs	€ 89.500,-
Bouwjaar	2019
Lengte	7 m
Uitvoering	Integraal
Kilometerstand	50000 km

Joost Jong

682406332

Automaat De beste indeling voor een camper met gescheiden douche en badkamer/toilet 2 aparte bedden en een 2 persoons bovenbed
Inruil toercaravan 4.5 tot 5 meter opbouw mogelijk
Bouwjaar: juli 2019
Lengte (m): 6.99
Breedte (m): 2.27
Type Vol Integraal
Aantal slaapplaatsen: 4
aantal zitplaatsen 4 met veiligheidsriem
Kilometer stand: 50.400 km
Transmissie: Automaat
Kenteken gewicht (kg): 3169
toegestaan gewicht: 3500
technisch toegestaan 3850

Achteruitrijcamera
Airbag(s)
Airco op motor
Audioinstallatie
Bearlock

Basisinformatie

Merk	Carthago
Type	144le
Postcode Standplaats	Goutum
Conditie	Gebruikt
Bouwjaar	2019
Lengte (m)	7
Prijs	89.500,-
Kenteken	r-832-tr

Specificaties

Breedte (m)	2.27
Hoogte (m)	2.95
Stahoogte (m)	2
Max. toelaatbaar gewicht (kg)	3500
Aantal bedden	4
Gewicht (kg)	3169
Lengte opbouw (m)	7
Aantal slaapplaatsen	4
Soort Camper	Integraal

Motor

Merk motor	Fiat
Vermogen in kW	110
Vermogen in PK	150
Brandstof	Diesel
Transmissie	Automaat
Stuurbekrachtiging	Ja
Cruisecontrol	Ja
Motorairco	Ja
Kilometerstand	50000

Interieur

Vriezer	Vriesvak
Kookplaat - aantal pitten	3
Toilet	Cassettetoilet
Verwarming	Ring verwarming
Koelkast	Ja
Afzuigkap	Ja
Douche	Ja
Watertank (Schoon)	Ja
Watertank (Afval)	Ja
Boiler	Ja
Audio installatie	Ja
TV	Ja
Satelliet antenne	Ja

Decoder	Ja
Schotel	Ja
Winterisolatie	Ja
Hordeur	Ja
Raamhor	Ja
Navigatie	Ja
Omvormer	Ja
Raamblindering	Ja

Exterieur

Wanden	Glad
Materiaal wanden	Polyester
Luifel	Ja
Hagelvast dak	Ja
Dakluik	Ja
Fietsendrager	Ja
Buitenlamp	Ja
Garage	Ja
Elektrische opstap	Ja
Elektrische ramen	Ja
Bestuurdersdeur	Ja
Soort luifel	Cassette luifel
Zonnepaneel	Ja

Indeling

Enkele bedden	Ja
L-zit	Ja
Draaibare cabinestoelen	Ja
Middenkeuken	Ja
Midden toilet	Ja

Veiligheid

Gaslek detector	Ja
Veiligheidssloten	Ja
Airbags	Ja
Achteruitrij camera	Ja
Brandblusser	Ja

GarantieOnderhoudGeschiedenis

Staat van onderhoud	Goed
Laatste onderhoudsbeurt	3-6 maanden